



Generalitat de Catalunya
Direcció General de la Policia

Número: 02618/2723/2015
Data: 11/03/2015 08:46:10

Registre de sortida

Sr. Ramón López Margarit
SME
C/ Ali bei, 25, 1-2
08010 Barcelona

Senyor,

En resposta al vostre escrit presentat en representació de la TRISINDICAL en data 13 de febrer i dirigit al director general de la Policia (RE 3640, 13-02-13) mitjançant el què ens demaneu que substituïm les bateries dels portàtils dels efectius de les ARRO de la Regió Policial Metropolitana Sud que tenen trencada la pestanya de seguretat, us comunico que la Oficina RESCAT ens ha informat que no tenen cap incidència oberta on consti aquest aspecte.

Tanmateix, es duran a terme les revisions corresponents per resoldre l'incident que esmenteu en el vostre escrit.

A l'Oficina RESCAT són coneixedors de la importància de les comunicacions dels cossos de seguretat i emergències, i per tant, vetllen per el correcte funcionament tant de la xarxa com dels terminals, així com per l'optimització del seu ús. Tot i això, en determinades ocasions no es pot impedir que determinats elements es pugin avariar. Per aquest motiu es realitzen contractacions de manteniment d'aquells elements que ho permeten o es realitzen compres de nou material dels elements anomenats consumibles per tal de reposar el material irreparable.

Així, actualment està en procés de licitació per a la contractació de la renovació de més del 40% de la flota de terminals portàtils i accessoris de la PG-ME, per tal d'assegurar que tots els operatius disposin de terminals moderns i garantir les comunicacions internes.

Cordialment,

Maite Català i Pujol
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 3 de març de 2015

SGRH/Exp. RI 052/15

BATERIES DE L' ARRO RPMS EN MAL ESTAT

Us informem que la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la Policia per informar-li que **l' ARRO METRO SUD disposa d'un total de 60 bateries** per als efectius que han de prestar servei. D'aquestes 60 bateries, actualment **només 15 tenen la pestanya de seguretat en condicions** òptimes, per a realitzar tot tipus de servei.

45 pestanyes trencades comporten la pèrdua de garanties en les comunicacions en condicions normals. Si parlem d'actuacions amb reduccions o entrades on els moviments són ràpids i contundents les comunicacions es fan impracticables.

Degut a aquesta pèrdua de garanties **demanen que es substitueixin aquestes bateries** per unes que donin la seguretat que correspon als agents de la ARRO METRO SUD.



Per tot això, la Trisindical demanem que es procedeixi a la substitució de les bateries que estiguin en mal estat.

Barcelona, a 13 de febrer de 2015

ASSUMPTE: Substitució de les bateries ARRO RPMS

Sr. Albert Batlle i Bastardes
Director General de la Policia
Departament d' Interior

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

Número: 0260E/3640/2015
Data: 13/02/2015 11:01:59

Senyor,

Registre d'entrada

L' ARRO METRO SUD disposa d'un total de 60 bateries per als efectius que han de prestar servei. D'aquestes 60 bateries, actualment només 15 tenen la pestanya de seguretat en condicions òptimes, per a realitzar tot tipus de servei.

45 pestanyes trencades comporten la pèrdua de garanties en les comunicacions en condicions normals. Si parlem d'actuacions amb reduccions o entrades on els moviments són ràpids i contundents les comunicacions es fan impracticables.

Degut a aquesta pèrdua de garanties demanen que es substitueixin aquestes bateries per unes que donin la seguretat que correspon als agents de la ARRO METRO SUD.

Per tot l'exposat li demanem que doni les instruccions que vostè cregui convenientes per tal que es procedeixi a la substitució de les bateries que estiguin en mal estat.

Esperant la seva resposta, rebí una cordial salutació.



Barcelona, 12 de febrer de 2015